

Приложение №1.


к сл. записке № 223-773

от 19.08.2022г.

**Итоги**  
специальной оценки условий труда (СОУТ) в АО "АК "Туламашзавод" в 2022г.

| Кол-во рабочих мест, на кот проведена СОУТ | Кол- РМ с допустимыми условиями труда по результатам СОУТ | Кол- РМ с вредными условиями труда по результатам СОУТ |                      |                      |                      | Кол- РМ с опасными условиями труда (класс 4) по результатам СОУТ |                      |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
|  |   | Всего  | Из них с классом 3.1 | Из них с классом 3.2 | Из них с классом 3.3 |  | Из них с классом 3.4 |
| 8  | 1   | 7  | 0                    | 6                    | 1                    | 0  | 0                    |

Зам. ТД-начальник ОПБиЭ



Супаташвили Д.А.

Перечень

мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ), проведенной в АО "Туламашзавод" в 2022г.

| № рабочего места | Профессия   | Перечень мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными условиями труда   |
|------------------|---|--|
| 540, 1360        | Термист (на ваннах),<br>термист (у печей)         | Для снижения вредного влияния на организм работающего тяжести труда сделать дополнительные перерывы в работе<br>Для снижения опасности воздействия теплового излучения на рабочих местах выдать дополнительные средства индивидуальной защиты от теплового излучения из теплоизолирующих материалов.<br>Для снижения вредного влияния химических веществ выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы) и молоко |
| 541, 934         | Электросварщик ручной сварки,<br>оператор ЛУ      | Для снижения вредного влияния химических веществ выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы) и молоко по установленным нормам   |
| 555              | Термист (у печей)                                 | Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа слуха   |
|                  |   | Для снижения опасности воздействия теплового излучения на рабочих местах выдать дополнительные средства индивидуальной защиты от теплового излучения из теплоизолирующих материалов.   |
|                  |   | Для снижения вредного влияния на организм работающего тяжести труда сделать дополнительные перерывы в работе   |
| 556, 935         | Чистильщик металла, отливок,<br>изделий и деталей | Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа слуха<br>Для снижения вредного влияния пыли кремнийсодержащей выдать сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы) и молоко по установленным нормам   |

